



FICHA TOMA DE DATOS



IES : **LOS COLEGIALES**
LOCALIDAD : Antequera
PROVINCIA : Málaga

SECCION: Zonas deportivas
AREA: Gimnasio y pista descubierta

ANO DE CONSTRUCCION: 1986
ULTIMA ACTUACION:
ITE: 0

CUBIERTAS

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Cubierta	Gimnasio		M	Hay filtraciones de agua en toda la cubierta	Demolición

PARAMENTOS

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Muros	Gimnasio		M	Los muros laterales están desplomados, con riesgo de derrumbes	

CANALONES

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Canalón	Gimnasio		M	Están desconectados entre sí	

PINTURA

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Almacén	Gimnasio		M	Paredes y techos con humedades y deterioradas	Demoler
Lineas Pistas	Pista descubierta		M	Deterioradas	Pintar

FONTANERIA

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Duchas	Gimnasio		M	Todos o casi todos los azulejos están desprendidos.	

ASEOS

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Aseos	Gimnasio		M	Todos o casi todos los azulejos están desprendidos.	

ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Gradas	Pista descubierta		M	Están muy deterioradas, hay partes rotas y zonas con óxido Hay que repararlas todos los años, con el gasto que supone.	Demoler gradas y construir con prefabricado. Estabilizando el terreno sobre el que se encuentran.
Vallas metálicas	Pista descubierta		M	Los postes estan inclinados y oxidados, la malla está completamente oxidada	Sustituir.
Puerta metálica	Pista descubierta		M	Oxidada y anclajes en muy mal estado, no es operativa. El muro sobre el que se encuentra esta desplomado	Sustituir.
Rampa	Pista descubierta		M	No cumple normativa	Reformar para cumplir normativa.

ELECTRICIDAD

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Sumunistro	Gimnasio		M	Los cables estan sueltos en todas las estancias y exteriores.	Demolición

PAVIMENTO

TIPO	LOCALIZACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	ACTUACIONES PROPUESTAS
Pavimento	Pista descubierta		R	Los continuos movimientos del terreno, provocan zanjas en el pavimento, que se repara todos los años.	Estabilizar muro perimetral

FICHA ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIONES PRIORITARIAS

IES : **LOS COLEGIALES**
LOCALIDAD: Antequera
PROVINCIA: Málaga

SECCION: Zonas deportivas
AREA: Gimnasio y pista descubierta
DETALLE:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1986
ULTIMA ACTUACIÓN:
ITE: 0

ESTADO ACTUAL											
CUBIERTAS	PARAMENTOS	CANALONES	PINTURA	FONTANERIA	ASEOS	ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES	ELECTRICIDAD	PAVIMENTO	VALLA PERIMETRAL	RAMPA ACCESO	OTROS

PROPUESTA DE ACTUACIONES PRIORITARIAS



BUENA
 REGULAR
 MALA
 NO EXISTE